

Zamość, dnia 5 czerwca 2025 roku

Znak: OR.0012.....2025

Pan
Janusz Nawój
Przewodniczący
Komisji Gospodarki Powiatu

Wniosek

Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu wnosi o wyrażenie opinii w sprawie przekazania do stacji demontażu pojazdu, samochodu przejętego na rzecz Powiatu Zamojskiego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Hrubieszowie I Wydział Cywilny z dnia 22 kwietnia 2025 roku, Syg. akt I Ns 180/25.

Samochód osobowy marki Volkswagen Passat o numerze rejestracyjnym LZA 57061, rok produkcji 1994 został usunięty z drogi w trybie art. 130a ust.10 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z wydaną przez rzeczoznawcę opinią techniczną w/w pojazd jest zużyty ponad 70% i nie nadaje się do dalszej eksploatacji a naprawa jest technicznie nieuzasadniona i ekonomicznie nieopłacalna (w załączeniu kopia opinii technicznej).

DYREKTOR
Wydziału Gospodarki
Mieniem Powiatu
Konrad Malecki
mgr inż. Konrad Malecki

„RZECZOZNAWCA ”
ANDRZEJ JAROSZ
ul.Kilińskiego 82 22-400 Zamość
tel.508194112

OCENA TECHNICZNA

Nr: **R -11/V/25-2**

Wykonano dn. 23.05.2025 r.

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Zamościu ul.Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

Zlecenie z dnia: 23-05-2025 r. GM.2601.102.2021

Badanie wykonał uprawniony rzeczoznawca: inż. Andrzej Jarosz

Zadania oceny: Określenie stanu technicznego i wartości rynkowej pojazdu.

Nr. rej.: **LZA 57061**

Marka pojazdu	Typ – model	Nr podwozia	Rodzaj pojazdu	Liczba miejsc	Masa wł. -kg	Rok produkcji
VOLKSWAGEN	PASSAT	WVWZZZ3AZRE091409	osobowy	5	1250	1994
Rodzaj silnika	Typ – model	Nr. fabr.	Liczba cyl.	Pojemność cm ³	Moc kW	Stan licznika km
Z.S.	rzędowy	xxx	4	1896	51	b.d.

Zbadany: w Zamościu ul.Szczebrzeska-Powiatowy Zarząd Dróg w dniu 23.05.2025 r.

Ogólny przebieg pojazdu od początku eksploatacji: brak danych

Dowód rejestracyjny: brak

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie. Ministra Finansów z dnia 17.01.1997 w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. Nr.6, poz. 35, z późniejszymi zmianami).
- informacje o cenach rynkowych pojazdów używanych.

UWAGI: Wobec braku dowodu rejestracyjnego przyjęto dane ustalone w trakcie oględzin, katalogowe dla tego typu pojazdu oraz karty informacyjnej.

Pojazd przechowywany na wolnym powietrzu od kilku lat, brak kluczyków.

OPIS STANU TECHNICZNEGO:

SILNIK Z OSPRZĘTEM – bez możliwości uruchomienia oraz wglądu do komory silnika, brak możliwości otwarcia pokrywy.

NADWOZIE- brak szyby drzwi lewych przednich. Bryła nadwozia z licznymi zarysowaniami, przetarciami, wgnieceniami oraz głębokimi ogniskami korozji z ubytkami blach, progów oraz płyty podłogowej. Zderzaki przedni i tylny z wgnieceniami, pęknięciami, zerwane ze skorodowanych zaczepów. Tapicerka wnętrza brudna, spleśniała, porozrywana, zniszczona.

PODWOZIE – Wszystkie podzespoły zużyte, skorodowane.

OGUMIENIE –o rozmiarach 185/60 R14, sparciale zużyte całkowicie, tarcze kół powierzchniowo skorodowane.

Na podstawie powyższego opisu technicznego oraz innych danych zostaje wydana następująca ocena:

OCENA

Ogólny stopień zużycia pojazdu w dniu badania, wynikający ze stanu technicznego podzespołów oraz korozyjnego uszkodzenia elementów konstrukcyjnych wynosi ponad 70%


W opisanym stanie technicznym pojazd nie nadaje się do dalszej eksploatacji, a jego odbudowa jest technicznie nieuzasadniona i ekonomicznie nieopłacalna.

Pojazd kwalifikuje się do likwidacji i przedstawia wartość wg wagi i ceny złomu, 500 PLN, słownie: pięćset zł.

Podpisując niniejszą ocenę rzeczoznawca – biegły sądowy zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte uszkodzenia, wady materiałowe lub montażu badanego pojazdu.

Zamość 23.05.2025r.


ul. Kilińskiego 82, 22-400 Zamość
tel. 508 194 112
e-mail: rzeczoznawcy.zamosc@wp.pl
NIP 922-112-99-28


Rzeczoznawca samochodowy
RS 000917 Nr identyfikacyjny
Ministra Infrastruktury
Certyfikat CCR (PZM Nr 164/V)



ul. Kilińskiego 82, 22-400 Zamość
tel. 508 194 112
e-mail: rzeczoznawcy.zamosc@wo.pl
NIP 922-112-99-26